




Tisková zpráva
26. 6. 2025

Kvalita vody ke koupání v Olomoucké kraji

V pondělí 23. 6. 2025 jsme provedli dle [Monitorovacího kalendáře pro rok 2025](#) odběr vzorku vody ke koupání z Vodní nádrže Plumlov (VN Plumlov).

Na základě laboratorní analýzy byla zjištěna zhoršená jakost vody ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 3, oranžový smajlík). Tento stav znamená mírně zvýšené riziko zdravotních problémů při koupání, zejména u citlivějších jedinců se mohou objevit kožní nebo jiné potíže. Po koupání se proto doporučuje osprchovat čistou vodou. Laboratorní výsledky prokázaly nadlimitní výskyt sinic a chlorofylu-a.

Další plánovaný odběr na VN Plumlov a Koupací oblasti Poděbrady bude proveden dne 7. 7. 2025. Informace o kvalitě sledovaných vod ke koupání jsou zveřejňovány na webových stránkách KHS [Koupací vody ve volné přírodě](#).



VN Plumlov, foto: KHS