



Tisková zpráva  
28. 6. 2024

### **Kvalita vody ke koupání v Olomouckém kraji**

V pondělí 24. 6. 2024 jsme ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě provedli dle [Monitorovacího kalendáře pro rok 2024](#) odběr vzorku vody ke koupání z Vodní nádrže Plumlov (VN Plumlov).

Laboratorní rozbor prokázal zhoršenou jakost vody (ukazatel „jakost vody“ = 3, oranžový smajlík), což znamená mírně zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže. Po koupání doporučujeme se osprchovat. Důvodem zhoršené jakosti vody je nárůst počtu sinic.

Dle monitorovacího kalendáře proběhne další plánovaný odběr na VN Plumlov a Koupací oblasti Poděbrady 8. 7. 2024.

Podrobné informace o rizicích spojených s koupáním ve volné přírodě, ale i další užitečné rady na letní období z oblasti hygieny naleznete v našem [„Letním rádci“](#).

Informace o kvalitě sledovaných vod ke koupání na povrchových vodách jsou zveřejňovány na webových stránkách KHS [Koupací vody ve volné přírodě](#).



VN Plumlov 24. 6. 2024, foto: KHS